



研掃機

Shot Peening Machine · Blast Cleaning Machine


R-2-1型 消耗部品一覽表

T-A, T-0, T-1, L-1, L-2型用

NISSIN KINZOKU CO., LTD.

R-2-1型ローターその他消耗部品一覧表
 《T-A, T-0, T-1, L-1, L-2型用》

図番	品名	一基数量	材質
1	ローター	1	
2	ローターカバー	1	SS41
3	防粒環	1	S20C
4	デスク	1	S45C
5	ブレード	8	27HCr
6	ブレードピン	8	S45C焼入
7	上部裏張板	1	27HCr
8	パッキンゴム	1	
9	側部裏張板	2	27HCr
10	ライニング板	2	SK5焼入
11	反射板	1	27HCr
12	デフレクター	1	27HCr
13	インペラー	1	27HCr
14	ホルダーガイド付	1	FC, SS
15	インペラー締付ボルト (左ネジ)	1	S45C
16	シュート	1	FC
17	シュート取り付具	2	FC
	T-Aドラム保護板	2	27HCr
	T-0ドラム保護板	2	27HCr
	T-1ドラム保護板	2	27HCr
	T-Aライナー	左右各 1	27HCr
	T-0ライナー	左右各 1	27HCr
	T-1ライナー	左右各 1	27HCr




ブレードの交換法

■ピンの抜きとり方法




■ブレードの抜きとり方法



■ピンのセット方法



■ピンの打ち込み方法



日神金属株式会社

URL: <http://nissin-metal.jp/>





研掃機

Shot Peening Machine · Blast Cleaning Machine

R-6-3型 消耗部品一覽表

T-2.L-3.L-4型用

NISSIN KINZOKU CO., LTD.

R-6-3型 ローターその他消耗部品一覧表

《T-2, L-3, L-4型用》

図番	品名	一基数量	材質
1	ローター	1	
2	ローターカバー	1	FC
3	防粒環	1	S20C
4	デスク	1	S55C
5	ブレード	8	27HCr
6	ブレードピン	8	ニッケルクローム鋼焼入
7	上部裏張板	1	27HCr
8	スポンジ	1	赤スポンジ
9	側部裏張板	3	27HCr
10	下側部裏張板	1	27HCr
11	ライニング板 (シュート側)	1	SK5焼入
12	ライニング板 (シャフト側)	1(3枚組)	SK5焼入
13	裏張り押え	4	27HCr
14	裏張り取付金具	4	SS
15	ホルダー	1	FC
16	デフレクター	1	27HCr
17	スリーバー	1	27HCr
18	インペラー	1	27HCr
19	ガイド	1	27HCr
20	締付環	1	SS
21	インペラ締付ボルト (左ネジ)	1	S45C
22	シュート	1	FC
23	シュート取付具	2	FC
	T-2ドラム保護板	2	27HCr
	T-2ライナー	左右各1	27HCr

図番

2 ローターカバー —————→



8 耐摩耗パッキングゴム板

9 側部裏張板 —————→ 4枚

10 下側部裏張板 —————→ 不要

11 ライニング板(シュート側) ————→ SK5焼入又は27HCr

12 ライニング板(シャフト側) ————→ SK5焼入又は27HCr

13 裏張り押え —————→ 不要

17 スリーバー —————→ 不要


24 T-2ドラム保護板 —————→




25 T-2ライナー
 →



(左)




(右)




ブレードの交換法


■ピンの抜きとり方法




■ブレードの抜きとり方法



■ピンの打ち込み方法



■ピンのセット方法



日神金属株式会社

URL : <http://nissin-metal.jp/>

